

Администрация МО ГО «Воркута»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты
(МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты)
«Челядьӧс видзанин 12 №-а «Зарни петрушок» школадз велӧдан муниципальной сьӧмкуд учреждение Воркута к.
169900 г. Воркута, ул Яновского, д. 1А, тел.: (82151)3-78-80, E-mail: ds_12_vork@edu.rkomi.ru

Акт осмотра игрового уличного и спортивного оборудования

26.05.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Председатель комиссии: заместитель заведующего по АХР Бритвина Ю.А.;

Члены комиссии: воспитатель Порошина Т.С.;

воспитатель Шокот Э.В.

Составили настоящий акт о том, что в период с 23.05.2023г. по 26.05.2023г. комиссией был проведен осмотр спортивного оборудования в физкультурном зале и игрового уличного на детской игровой площадке:

1.Оборудование подлежащее осмотру в физкультурном зале: 1 корпус (ул.Яновского,д1А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Гимнастическая стенка (большая)	4	Деформаций и трещин не обнаружено.
2	Гимнастическая стенка (малая)	2	Деформаций и трещин не обнаружено.
3	Спорт комплекс «Геркулес»	1	Деформаций и трещин не обнаружено.
4	Скамейки гимнастические (деревянные)	2	Деформаций и трещин не обнаружено.

2.Оборудование подлежащее осмотру на детской игровой площадке: 1 корпус (ул.Яновского,д1А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Горка «Забава» Тип -4	1	Закреплена прочно, повреждений не имеет.
2	Спортивный комплекс Романа 401.05.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3	Игровой комплекс Романа		
3.1	Игровой комплекс Романа 104.15.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.2	Игровой комплекс Романа 104.03.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.3	Качалка Романа 108.37.00 ПС	1	Конструкция устойчива, узлы крепления прочные, имеются все элементы качалки, защитные пластмассовые колпачки на крепежных деталях имеются.
3.4	Качалка-Балансир Романа 108.01.00 ПС	1	Конструкция устойчива, узлы крепления прочные, имеются все элементы качалки,

			защитные пластмассовые колпачки на крепежных деталях имеются.
3.5	Карусель Romana 108.27.02 ПС	1	Закреплена прочно, затяжка крепежных и резьбовых соединений в норме, деформация платформы отсутствует.
3.6	Песочный дворик Romana 109.12.00; -01 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.7	Скамья Romana 302.09.00 ПС	2	Закреплены прочно, имеется наличие всех элементов
3.8	Беседка Romana 301.01.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.9	Домик Romana 111.17.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.10	Стол со скамьями Romana 302.06.00 ПС	1	Закреплен прочно, имеется наличие всех элементов

3.Оборудование подлежащее осмотру в физкультурном зале:
2 корпус (ул.Дончука,д16А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Шведская стенка		Деформаций и трещин не обнаружено.
2	Детская горка		Деформаций и трещин не обнаружено.
3	Спорт комплекс «Батыр»		Деформаций и трещин не обнаружено.
4	Скамейки гимнастические (деревянные)		Деформаций и трещин не обнаружено.
5	Подвесной канат		Деформаций не обнаружено.
6	Лесенки детские (дугобразные)		Деформаций и трещин не обнаружено.
7	Лестницы наклонные,навесные		Деформаций и трещин не обнаружено.
8	Тренажеры детские		Деформаций не обнаружено.

4.Оборудование подлежащее осмотру на детской игровой площадке:
2 корпус (ул.Дончука,д16А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Металлическая конструкция «Паучок»	1	Закреплена прочно, повреждений не имеет.
2	Металлическая конструкция – беседка «Грибок»	1	Закреплена прочно, повреждений не имеет.
3	Песочница	1	Повреждений не имеет.
4	Бревно гимнастическое	1	Повреждений не имеет.
5	Качель и горка «Забава» Тип - 4	1	Закреплены прочно, повреждений не имеет.
6	Спортивный комплекс Romana 401.05.00	1	
7	Игровой комплекс Romana		
7.1	Игровой комплекс Romana 104.03.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
7.2	Игровой комплекс Romana 104.15.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.

7.3	Карусель Romana 108.27.02.ПС	1	Закреплена прочно, затяжка крепежных и резьбовых соединений в норме, деформация платформы отсутствует.
7.4	Стол со скамьями Romana 302.06.00 ПС	1	Закреплен прочно, имеется наличие всех элементов
7.5	Песочный дворик Romana 109.12.00.ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
7.6	Качалка-Балансир Romana 108.01.00 ПС	1	Конструкция устойчива, узлы крепления прочные, имеются все элементы качалки, защитные пластмассовые колпачки на крепежных деталях имеются.

Комиссией установлено:

Игровое уличное и спортивное оборудование к эксплуатации готовы. Организация спортивных мероприятий и прогулок на игровой площадке в летний оздоровительный период разрешается.

Председатель комиссии:

Бритвина Ю.А.

Члены комиссии:

Порошина Т.С.
Шокот Э.В.