

Акт осмотра игрового уличного и спортивного оборудования

24.05.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Председатель комиссии: заместитель заведующего по АХР Бритвина Ю.А.;

Члены комиссии: воспитатель Порошина Т.С.;

воспитатель Шокот Э.В.

Составили настоящий акт о том, что в период с 23.05.2023г. по 26.05.2023г. комиссией был проведен осмотр спортивного оборудования в физкультурном зале и игрового уличного на детской игровой площадке:

1. Оборудование подлежащее осмотру в физкультурном зале:
1 корпус (ул.Яновского, д1А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Гимнастическая стенка (большая)	4	Деформаций и трещин не обнаружено.
2	Гимнастическая стенка (малая)	2	Деформаций и трещин не обнаружено.
3	Спорт комплекс «Геркулес»	1	Деформаций и трещин не обнаружено.
4	Скамейки гимнастические (деревянные)	2	Деформаций и трещин не обнаружено.

2. Оборудование подлежащее осмотру на детской игровой площадке:
1 корпус (ул.Яновского, д1А)

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Результаты испытаний
1	Горка «Забава» Тип -4	1	Закреплена прочно, повреждений не имеет.
2	Спортивный комплекс Романа 401.05.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3	Игровой комплекс Романа		
3.1	Игровой комплекс Романа 104.15.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.2	Игровой комплекс Романа 104.03.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали, узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.3	Качалка Романа 108.37.00 ПС	1	Конструкция устойчива, узлы крепления прочные, имеются все элементы качалки, защитные пластмассовые колпачки на крепежных деталях имеются.
3.4	Качалка-Балансир Романа 108.01.00 ПС	1	Конструкция устойчива, узлы крепления прочные, имеются все элементы качалки,

			защитные пластмассовые колпачки на крепежных деталях имеются.
3.5	Карусель Романа 108.27.02 ПС	1	Закреплена прочно, затяжка крепежных и резьбовых соединений в норме, деформация платформы отсутствует.
3.6	Песочный дворик Романа 109.12.00; -01 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.7	Скамья Романа 302.09.00 ПС	2	Закреплены прочно, имеется наличие всех элементов
3.8	Беседка Романа 301.01.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.9	Домик Романа 111.17.00 ПС	1	Площадка закреплена прочно. Имеются все детали , узлы крепления прочные, смещение элементов отсутствует.
3.10	Стол со скамьями Романа 302.06.00 ПС	1	Закреплен прочно, имеется наличие всех элементов

Комиссией установлено:

Игровое уличное и спортивное оборудование к эксплуатации готовы. Организация спортивных мероприятий и прогулок на игровой площадке в летний оздоровительный период разрешается.

Председатель комиссии:

Бритвина Ю.А.

Члены комиссии:

Ряскина Е.М.
Шокот Э.В.